Remova Marca d'água
Wondershare PDFelement

Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Biblioteca Central

Levantamento descritivo dos equipamentos e componentes do sistema antifurto das Bibliotecas da UFSM

Biblioteca Central (BC)

Descrição de equipamentos: Par de antenas (2) RFID e componente periférico, um (1) aparelho magnetizador / desmagnetizador, dois (2) desmagnetizadores.
Problemas identificados: Disparo aleatório do alarme sonoro em situações que não são livros e o contador de fluxo não está funcionando.
Ação sugerida: Manutenção e revisão de equipamento, calibragem das antenas.
Identificação institucional - patrimônio: 165801.

Remova Marca d'água
Wondershare PDFelement

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Naturais e Exatas (BSCCNE)

Descrição de equipamentos: par de antenas EM NF8098, série NF8000, da marca MultiSystems, 3 desmagnetizadores e 2 magnetizadores. Aquisição realizada em 2013.
Problemas identificados: não detecta os materiais próximos em uma das antenas, e na outra apenas em um ponto específico com proximidade inferior a 20cm.
Ação sugerida: Manutenção e revisão de equipamento, calibragem das antenas e verificação de frequência.
Identificação institucional - patrimônio: 226295.



Remova Marca d'água
Wondershare PDFelement

Biblioteca Setorial do Centro de Educação Física e Desporto (BSCEFD)

Descrição de equipamentos: 1 par de antenas NF8098 8000, da marca MultiSystems, e 1 magnetizador/desmagnetizador. Aquisição realizada em 2013.
Problemas identificados: Contador de pessoas descalibrado, barulho incessante logo após ligar o equipamento.
Ação sugerida: Manutenção e revisão de equipamento, calibragem das antenas e verificação de frequência.
Identificação institucional - patrimônio: 204499.

Wondershare PDFelement

Remova Marca d'água
Wondershare PDFelement

Biblioteca Setorial de Palmeira das Missões (BSPM)

Descrição de equipamentos: 1 par de antenas da marca Sentry Tecnology Corporation (série 501549), 1 magnetizador/desmagnetizador. Aquisição realizada em 2006. Fora de funcionamento a partir de 2018.
Problemas identificados: Antenas e equipamento periférico não funcionam, sonora ou visualmente.
Ação sugerida: Manutenção, possível troca de componentes ou compra de equipamentos novos.
Identificação institucional - patrimônio: [168096].