

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo...: 23081.046618/2022-82 Pregão SRP 81 / 2022 Data da Emissão: 06/05/2022

Abertura: Dia: 30/05/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Conserto com substituição de peças de display de estação total marca Leica, modelo TC407. Números do patrimonio UFSM: 129389 e 129390.		Unidade	2,00		
2	Serviço de manutenção preventiva em analisador hematológico KX-21 SYSMEX (patrimônio 208692). Inclui a troca e fornecimento de itens do kit de manutenção preventiva e despesas de deslocamento de técnicos. Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui experiência na manutenção deste equipamento específico.		Unidade	2,00		
3	Serviço de manutenção preventiva anual do equipamento Synergy UV, marca Merck Millipore (patrimônio 185214 e 302339), Deve contemplar a verificação de todas as partes físicas do equipamento como conectores externos e internos, tubulação interna, sensores, placas eletrônicas, funcionamento do equipamento conforme o software operacional e integridade física. Contemplar também a substituição das tubulações interna e conexões de entrada e saída com emissão de laudo de certificado rastreável do serviço realizado. O material necessário para as substituições e realização deste serviço, assim como as despesas de deslocamento e mão de obra, devem estar incluídos no orçamento. Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui capacidade e experiência na manutenção deste equipamento específico.		Unidade	2,00		
4	Serviço de manutenção em Cromatógrafo Líquido modelo LC-10AD vp marca Shimadzu (patrimônio 088055). O equipamento apresenta constante ruído irregular na linha de base, sendo provável problema na célula de fluxo do detector (modelo SPD-M10A vp Shimadzu, número de série C20904004312), que provavelmente deverá ser reparada. Orçamento inclui fornecimento das peças: lentes e janela óptica para célula de fluxo e arruela para vedação de cela. Devem ser incluídas também as despesas de deslocamento de técnicos para Santa Maria. Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui experiência na manutenção deste equipamento específico.		Unidade	2,00		
5	Serviço de reparo com substituição de peças do Cromatógrafo Líquido modelo 1260 Quaternary Pump VL, número de série DEAB811786, marca Agilent (patrimônio 219185). Orçamento deve incluir todas as despesas de deslocamento de técnicos para Santa Maria/RS e o fornecimento das seguintes peças: LAN Interface Card: placa de interface LAN (número da peça G1369-60012) e VWM Board: placa VWM (número da peça G1314-		Unidade	1,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	65035). Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui experiência na manutenção deste equipamento específico. Serviço de calibração de micropipeta monocal de volume fixo marca Lioserum. Com certificação RBC. Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui experiência na manutenção deste equipamento específico.		Unidade	8,00	_____	_____
7	Serviço de calibração de micropipeta monocal de volume regulável. Com certificação RBC. A calibração é realizada pelo método gravimétrico em modo normal, mínimo de 3 pontos, 10%, 50% e 100% do volume nominal. Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui experiência na manutenção deste equipamento específico.		Unidade	20,00	_____	_____
8	Certificação de cabine de segurança biológica Esco Classe II B2, marca AIRSTREM, modelo AB2-4S3, número de série: 2014-90476 (patrimônio 290814). Detalhamento dos itens que devem ser contemplados: Medição da pressão diferencial do filtro absoluto; Medição de velocidade do ar na área confinada; Teste de uniformidade do fluxo de ar; Cálculo da vazão do fluxo de ar; Siliconização dos compartimentos se necessário; Teste de estanqueidade e integridade dos filtros absolutos e alojamentos, scanning contador de partículas; Mapeamento da área confinada para classificação por contagem de partículas, conforme NBR ISO 14644-1, e as recomendações para testes em equipamentos de fluxo laminar do IES RPCC-002; Teste de Luminosidade na área confinada; Teste de níveis de ruído na área confinada; Classificação da área de trabalho por contagem eletrônica de partículas 0,3? / 0,5? / 1,0? / 5,0? na condição At Rest; Leituras em 03 pontos x 05 leituras para rastreamento e bancada totalizando 15 leituras; Etiquetas do ensaio contagem de partículas copiadas e anexadas em relatório; Revisão e substituição do selo de validação; Relatório final com resultados e recomendações Os métodos e critérios de medições e testes acima seguem os preceitos e recomendações do Institute of Environmental Sciences and Technology - USA e NBR ISO 14.644. As etiquetas são emitidas no momento da certificação para comprovação e confiabilidade dos resultados a constar em relatório de conclusão, conforme NBR ISO 14644 / Guia ANVISA. Despesas de deslocamento de técnicos até Santa Maria/RS devem estar incluídas no orçamento. Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui capacidade e experiência na manutenção deste tipo de equipamento.		Unidade	1,00	_____	_____
9	Serviços para conserto de um Fotômetro de chama – Analyser 910, n° de série 6823/09 e registro de patrimônio n° 161519. Serão necessário as substituições dos seguintes componentes: foto transistor MRD300; filtro de interferência para potássio; filtro de ar; atomizador e nebulizador de amostra em inox. Fazer a limpeza, os ajustes necessários e calibração para a faixa de leitura entre 0,0 a 20,0 mg/L (precisão decimal).		Unidade	1,00	_____	_____

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	Contratação de empresa para conserto de um Nobreak marca SMS – de 10KVA, nº de série 246200000141 e registro de patrimônio nº 143280. O equipamento não se mantém ligado quando há queda de energia. O disjuntor que o alimenta desarma instantaneamente quando o equipamento é religado. Verificar e limpar a poeira de todo o sistema e componentes interno e, se necessário substituir peças e/ou baterias, será por conta da empresa executora do serviço.		Unidade	1,00	_____	_____
11	Contratação de empresa prestadora de serviços para conserto de um Bloco Digestor Nova Técnica – modelo NT 352, nº de série 07040232 e registro de patrimônio nº 126631. Será necessário a substituição do sensor de temperatura (termopar tipo “J”).		Unidade	1,00	_____	_____
12	Contratação de empresa prestadora de serviços para conserto de um Bloco Digestor Nova Técnica – modelo NT 352, nº de série 07040232 e registro de patrimônio nº 126631. Será necessário a substituição do sensor de temperatura (termopar tipo “J”).		Unidade	1,00	_____	_____
13	Serviços para conserto de uma capela de exaustão de gases marca Tradlab Ambiental – modelo TLA-111, e registro de patrimônio nº 148472. Será necessário o rebobinamento do motor (246 Watts, monofásico), a substituição do capacitor e dos dois rolamentos.		Unidade	1,00	_____	_____
14	Contratação de empresa prestadora de serviços para conserto de uma capela de exaustão de gases marca Tradlab Ambiental – modelo TLA-111, e registro de patrimônio nº 148473. Será necessário a retirada de folga e vibração do exaustor através do um preenchimento na luva metálica que fixa o exaustor no eixo do motor.		Unidade	1,00	_____	_____
15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Unidade	1,00	_____	_____
	Manutenção, revisão e troca de peças de equipamento Spraydryer Reg. Patrimonial: 246717					
	Tomada sobrepor STECK 2P+T 32A 220V Quantidade: 1					
	Plug Steck 2P +T 32A 220V Quantidade: 1					
	Sensor de temperatura PT-100 1,0m Quantidade: 1					
	Sensor de temperatura PT-100 1,3m Quantidade: 1					

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Porta Fusível Pequeno Acompanha 2 fusíveis. Quantidade: 1					
	Porta Fusível grande Acompanha 2 fusíveis cada Quantidade: 2					
	RESISTÊNCIA EM INOX 304, 3500W, 220V, 600mm Quantidade: 1					
	Mangueira de silicone ABX 00005 - 195,78mt Quantidade: 1,5mt					
	Mangueira de Alumínio Corrugada 1.1/2" - 160,00mt Quantidade: 2mt					
	FILTRO REGULADOR DE AR 1/4 Quantidade: 1					
	MANGUEIRA POLIURETANO AZUL 6MM Quantidade: 2					
	Filtro tipo garrafa 5 microns Ø200 X 400 + 50 + Ø40 X 50 mm C/ VELCRO Quantidade: 1					
	Filtro tipo garrafa 5 microns Ø200 X 400 + 50 + Ø40 X 50 mm S/ VELCRO Quantidade: 1					
	CONECTOR MACHO PNEUMÁTICO 6X 1/4 - filtro regulador - quantidade: 2					
	CONECTOR MACHO PNEUMÁTICO 6X M5 - sistema de atomização - quantidade: 3					
	CONECTOR MACHO PNEUMÁTICO 6X 1/8 - rotâmetro					
16	Serviço de manutenção corretiva em aparelho de refrigeração do tipo bebedouro elétrico, com o serviço (mão-de-obra) de vedação, regulagem do emborrachamento, colocação de gás, substituição de filtros e limpeza geral de bebedouro com serpentina interna, ajuste do filtro interno, do carvão ativo com grau de proteção IPX4. Transporte do equipamento por conta da empresa contratada. A empresa deve fornecer garantia mínima de 90 dias nos serviços prestados. O fornecedor, após receber a ordem de serviço da contratante, deverá retirar o equipamento do Centro de Ciências Naturais e Exatas em até 48 horas e entregá-lo em até sete dias.		Unidade	40,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	Serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva de 4 (quatro) estufas incubadoras BOD, patrimônios: 040672, 198802, 182752 e 182751. Conserto no sistema de convecção de ar, limpeza e higienização interna, revisão do sistema de refrigeração e aquecimento, revisão elétrica e do sistema de foto período (troca de conectores, terminais ou soquetes e substituição das lâmpadas fluorescentes convencionais por tubulares Led de baixo consumo e alta durabilidade), troca de outras peças, havendo necessidade, e adequação para o correto funcionamento do equipamento. O custo de deslocamento dos técnicos até Santa Maria/RS deve estar incluído no orçamento. Preço para manutenção de cada uma das BODs.		Unidade	2,00		
18	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de freezer vertical, marca Eletrolux, modelo F26 (203L), 220V, patrimônio 175813, com limpeza geral e testes de verificação geral de funcionamento de todos os componentes do equipamento. Deve contemplar qualquer substituição de peças defeituosas e de todas as borrachas de vedação, lubrificação e reposição da carga de gás (se necessário). Garantia dos serviços executados por prazo mínimo de 03 (três) meses. O custo de deslocamento dos técnicos até Santa Maria/RS deve estar incluído no orçamento.		Unidade	2,00		
19	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos de Laboratório, com fornecimento de peças, componentes e acessórios novos, genuínos ou originais, para atender a demanda dos laboratórios do departamento de Biologia.		Horas	30,00		
20	Contratação de empresa especializada na prestação de concerto em equipamento: casa de vegetação para pesquisa "Van der Hoeven". Especificação técnica: MODELO: Poly Venlo - "em duas águas". DIMENSÕES: Largura (6,40 m), Comprimento (14,64 m), Altura (3.5 m). Área Útil Protegida (93,70 m2), Antecâmara Lateral (3,20m largura x 3,66m comprimento), Área Total (105,41 m2). Reparos que devem ser realizados: COBERTURA: Para a cobertura, sem considerar os triângulos frontais, serão retiradas todas as placas existentes, e serão instaladas novas placas de policarbonato alveolar, tipo "Cristal", espessura 10mm com tratamento contra raios ultravioleta. COBERTURA DA ANTECÂMARA: Para a cobertura da antecâmara, sem considerar os triângulos frontais, serão retiradas todas as placas existentes, e serão instaladas novas placas de policarbonato alveolar, leitosa, espessura 10mm com tratamento contra raios ultravioleta. PORTAS: Para 01 (uma) porta do tipo de correr será substituído um puxador de porta. Também, para a vedação das portas será instalada escova vedação SEALTECH. SISTEMA DE VENTILAÇÃO (FAN): Para 01 (um) ventilador, marca MUNTERS, modelo EM 36 com dimensão de 1,09m de diâmetro será substituído um centrifugo de abertura das venezianas externas. SISTEMA DE RESFRIAMENTO (PAD): Para o resfriamento da casa de vegetação será realizada uma lavagem nos painéis metálicos preenchidos de Argila Expandida, e será		Unidade	1,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	substituída a tela monofilamento 50% com tratamento contra raios ultravioleta. No sistema de bombeamento do sistema de resfriamento serão substituídos: 01 (um) filtro de disco 1" e 01 (uma) bomba hidráulica Thebe, modelo TH13 com potência de 1,00 cv. CORTINA DE SOMBREAMENTO INTERNO MÓVEL: Para o acionamento da cortina de sombreamento interno móvel serão substituídas as roldanas simples com diâmetro 57mm, as roldanas duplas com diâmetro 38mm, os cordões de seda e seus conectores para fixar a tela no sistema. PAINEL DE COMANDO: Para o controle de temperatura automático será substituído 01 (um) termostato e umidostato digital MT 531RI plus. Para a programação horária do sistema do sistema de irrigação por microaspersão e do sistema de fotoperíodo serão substituídos 02 (dois) programadores horários marca COEL.					
21	Contratação de empresa especializada para manutenção de Equipamento: Fluorometro JUNIOR-PAM, MARCA HEINZ WALZ, MODELO WALZ-000245101814. Aquisição de FIBRA ÓTICA PARA O JUNIOR-PAM, MARCA HEINZ WALZ, MODELO WALZ-000245101814. Aplicação: É utilizado em conjunto (acessório) com o Junior-PAM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Material: plástico. Diâmetro: 1,5mm. Comprimento: 1,0m. Peso: 0,001kg		Unidade	1,00		
22	Serviço de manutenção preventiva em Autoclave vertical, tipo hospitalar com capacidade de 300L, marca Sercon, (patrimônio UFSM nº 225274) - serviços contemplando os seguintes itens; limpeza geral, reajustes mecânicos, lubrificação, revisão do sistema elétrico, ajuste da impressora, troca dos filtros pré-osmose e troca do filtro de osmose (Kit de peças para manutenção anual da Autoclave) e aferição da Incubadora. Despesas de deslocamento de técnicos até Santa Maria/RS devem estar incluídas no orçamento. Deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica comprovando que a empresa possui capacidade e experiência na manutenção destes equipamentos específicos. Quantidade 02. Patrimônios 225274 e 204446.		Unidade	2,00		
23	Contratação de serviço para calibração de máquina universal de ensaios DL 2000 Calibração de máquina universal de ensaios EMIC DL 2000 (NO 12042; NS 796). A calibração deve incluir uma célula de carga de 500 N (50 kgf), uma de 5 kN (500 kgf) e uma de 20 kN (2000 kgf), nos sentidos de tração e compressão, com pelo menos 8 pontos e 3 ciclos. A calibração deve ser realizada conforme Norma ABNT NBR ISO 7500-1:2016, nas dependências do laboratório. A empresa contratada deve emitir certificado de calibração acreditado conforme a Rede Brasileira de Calibração (RBC). No valor deve estar incluso, além dos custos de calibração, os custos de deslocamento, bem como hospedagem e alimentação do técnico que virá realizar a calibração.		Unidade	1,00		
24	Serviço de manutenção de projetor multimídia/datashow - marcas Epson, Infocus, Philco, Sony, Benq, LG, Philips, Asus - todos os modelos. O serviço (mão de obra) consistirá na		Unidade	40,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	<p>realização de troca de lâmpada, filtro, limpeza, correção de defeitos em peças e/ou componentes elétricos/mecânicos/eletrônicos, ajustes, lubrificações, alinhamentos e testes em condições normais de uso. Transporte do equipamento por conta da empresa contratada. O fornecedor, após receber a ordem de serviço da contratante, deverá retirar o equipamento do Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) em até 48 horas e entregá-lo em até sete dias.</p> <p>PROCEDIMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS</p> <p>- Centrífuga Refrigerada</p> <p>Reg. Patrimonial: 247023, PRODUTOS:</p> <p>AMORTECEDOR DE BORRACHA PARA O MOTOR DE CENTRIFUGA, 3 PCS</p> <p>quantidade: 1 AMORTECEDOR AS GAS DA CENTRIFUGA 5810/R</p> <p>quantidade: 1 SERVIÇOS:Manutenção Preventiva Completa e despesas adicionais de serviço - Centrífuga</p>		Unidade	1,00		
26	<p>REF (CTI539) Serviço de manutenção de tornos mecânicos conforme detalhamento:</p> <p>01 - Patrimônio 239213 - Marca/modelo: TIMEMASTER/CDL400X1000 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação.</p> <p>02 - Patrimônio 239215 - Marca/modelo: TIMEMASTER/CDL400X1000 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação.</p> <p>03 - Patrimônio 239211 - Marca/modelo: TIMEMASTER/CDL400X1000 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação.</p> <p>04 - Patrimônio 239212 - Marca/modelo: TIMEMASTER/CDL400X1000 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação.</p> <p>05 - Patrimônio 239214 - Marca/modelo: TIMEMASTER/CDL400X1000 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação.</p> <p>06 - Patrimônio 006854 - Marca/modelo: NARDINI/DIPLOMAT3001/MS205 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Avental do torno não engrena corretamente. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação.</p> <p>07 - Patrimônio 006853 - Marca/modelo: NARDINI/DIPLOMAT3001/MS205 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Vazamento de</p>		Unidade	1,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	óleo. Limpeza. Lubrificação. 08 - Patrimônio 187476 - Marca/modelo: CLARK/CDL-41 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Mecanismo de mudança de rotação não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação. 09 - Patrimônio 142023 - Marca/modelo: CLARK/CDL-41 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Mecanismo de mudança de rotação não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação. 10 - Patrimônio 187477 - Marca/modelo: CLARK/CDL-41 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Mecanismo de mudança de rotação não está funcionando. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação. 11 - Patrimônio 187478 - Marca/modelo: CLARK/CDL-41 - Descrição dos problemas a serem solucionados: Abertura de rosca não está funcionando. Placa do torno está desalinhada. Avental do torno não engrena corretamente. Vazamento de óleo. Limpeza. Lubrificação. Todos os serviços deverão ser realizados nas dependências do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. Os serviços deverão ser pré-agendados com no mínimo 3 dias de antecedência. Garantia mínima de 90 dias após a realização do serviço.					
27	Manutenção e troca de peças de equipamento Liofilizador de Bancada modelo SL-404/B, marca Solab, Reg. Patrimonial: 247746, com substituição das peças MINI CONTATOR CW07.10-30V 25 220V 60HZ, RELE ESTADO SOLIDO 25 AMP 4 - 32V DC, TRANSMISSOR DE PRESSAO DPA01M-N, incluindo a mão de obra para manutenção		Unidade	1,00	_____	_____
28	Manutenção em Osmose Reversa marca Permution, modelo RO0310, com as seguintes substituição de peças e mão de obra Reg. Patrimonial: 266859, 1 MEMBRANA OSMOSE REVERSA PC 075GPD 1 ELEMENTO FILTRANTE CARVÃO CARBON UN SAPF-0161 Elemento filtrante carvão carbon block CB0060 Código: SAPF-0161 1 COLUNA DEIONIZADORA PC CS 03500 1 CARTUCHO RAPIDO UN CR0500 1 BOMBA BOOSTER PC TYP 2500 1 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO UN MAO DE OBRA		Unidade	1,00	_____	_____
29	Serviço de manutenção corretiva em aparelhos de refrigeração de diversas marcas/modelos e capacidades em uso doméstico, incluindo refrigeradores com sistema/dispenser de		Unidade	20,00	_____	_____



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	bebedouro ou similares - pertencentes UFSM Campus de Frederico Westphalen. - incluso todo o material necessário: vedação, emborrachamento, colocação de gás, lubrificação, substituição de mangueiras, ajustes de peças e limpezas em geral. A empresa licitada, após receber a ordem de serviço, deverá retirar o equipamento em até 48h e entregá-lo em até sete dias Na UFSM Campus de Frederico Westphalen.. Deverá ser oferecida garantia mínima de três meses pelo serviço prestado.					
30	Visita técnica para avaliação e/ou conserto de aparelho de raios-X Panorâmico OP200D/Instrumentarium, localizado no Curso de Odontologia/UFSM.Sob: número do patrimônio (229801). Este serviço é importante para não interromper o andamento dos atendimentos prestados à Comunidade nem a qualidade do ensino ofertado aos alunos. O valor proposto inclui acesso remoto ilimitado (quando possível para correção do erro), visita do técnico em no máximo 3 dias úteis (quando necessário para correção do erro), troca e reposição de peças que eventualmente necessite no valor. A visita só se encerra quando o defeito for identificado e sanado. Se houver necessidade de compra de peça, esse custo será da Contratante. Se houver necessidade de retorno para troca da peça e/ou devido a funcionalidade do aparelho estar alterada e estiver relacionada ao conserto realizado, ou dentro do prazo de garantia do último conserto realizado, esse custo será do contratado.		Unidade	1,00		

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura