



SITUAÇÃO ATUAL




SITUAÇÃO APÓS REFORMA

### DETALHE GRELHAS AÇO INOX



### DETALHE REVESTIMENTO BANCADAS COM AÇO INOX



		<b>PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA</b>	
<b>COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO</b>		<b>DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS</b>	
<b>REFORMA DO AÇOUQUE DO RESTAURANTE</b>		<b>UNIVERSITÁRIO</b>	
<b>DATA:</b>	JAN/2015	<b>PLANTA BAIXA - DETALHES</b>	
<b>ESCALA:</b>	SEM ESCALA	<b>PROJETO</b>	
<b>DESENHO:</b>	DANIEL	<b>ENGO DANIEL SACCHET BARIN</b>	
		<b>PRANCHIA</b>	
		<b>01</b>	